Люксметры ЕАЗО, ЕАЗ1, ЕАЗЗ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

Экстекометр ЕА30



Характеристики

Компактная и прочная конструкция

Самый широкий диапазон освещенности до 40 000Fc/400 000 люкс идеально подходит для наружного применения

Большой дисплей с гистограммой, Относительная функция для нуля или отклонения от эталонного значения

Функция пикового значения фиксирует короткий световой импульс, удержание данных и минимальные/максимальные показания

Автоматическое отключение питания, функция нуля

Технические характеристики

Счетчики на дисплее: 4000 единиц ЖК-дисплея

Диапазон Fc: 40, 400, 4000, 40 000Fc

Диапазон освещенности: 40 люкс, 400, 4000, 40 000, 400 000 люкс

Макс. Разрешение: 0,01Fc/люкс

Базовая точность: ±3% показаний + 0,5%полной шкалы

Косинусная и цветовая коррекция: Да

Размеры: 5,9×2,8×1 0,4 дюйма (150 x 72 x 33 мм)

Вес: 8,3 унции (235 г)

Экспонометр EA30 отличается компактной и прочной конструкцией и большим дисплеем. диапазоны: 40 000Fc в 4 диапазонах и 400 000 люкс в 5. Сохранение данных фиксирует показания на дисплее. MIN/MAX показания. Функция нуля Измерения с коррекцией косинуса и цвета. Индикация низкого заряда батареи и превышения диапазона. фотодиодный датчик со спиральным кабелем длиной 3 фута для удобного хранения. В комплекте со встроенной подставкой, дистанционным датчиком с защитной крышкой, защитным резиновым чехлом и 6 батареями AAA.

Измеритель освещенности Extech EA31



Описание измерителя освещенности Extech EA31 Тип оборудования: Измеритель освещенности, люксметр

Модель: Extech EA31

Описание: Прибор для измерения освещенности

Гарантия на измеритель освещенности Extech EA31: 12 мес.

Назначение прибора:

Измеритель освещенности Extech EA31 имеет широкий диапазон световых измерений до 20 тысяч св./люксов. Измерения, скорректированные по косинусу и цвету. Функция удержания данных.

Особенности измерителя освещенности Extech EA31: Компактный и строгий дизайн с широким дисплеем

Модель с низким уровнем колебания измеряет до 2 000 св./ 20 000 люксов.

Измерения, скорректированные по косинусу и цвету.

Индикатор заряда батареи и выхода за пределы номинала.

Использует точный кремниевый фотодиодный сенсор с трехфутовым спиралевидным кабелем для удобного хранения.

Функция удержания данных на дисплее и регистрация мин./макс. показаний

Автоматическое отключение, нулевая функция.

В комплект поставки входит: встроенное крепление, телеметрический датчик с защитным покрытием, резиновый чехол и 6 батарей серии ААА.

Измеритель освещенности с функцией памяти Extech EA33



Описание измерителя освещенности с функцией памяти Extech EA33 Тип оборудования: Измеритель освещенности, люксметр

Модель: Extech EA33

Описание: Прибор для измерения освещенности

Гарантия на измеритель освещенности с функцией памяти Extech EA33: 12 мес.

Назначение прибора:

Измеритель освещенности с функцией памяти Extech EA33 имеет большой ЖК дисплей с функцией освещенности и дополнительными характеристиками. Широкий диапазон измерений до 99990 св. (999900 люкс) с разрешением в 0,001 св. и 0,01 люкс.

Особенности измерителя освещенности с функцией памяти Extech EA33: Широкий диапазон измерений до 99990 св. (999900 люксов) с разрешением в 0,001 св. и 0,01 люкс.

Ярко освещенные вычисления.

Сохранение данных и сигнал на 50 измерений, включая реальную или относительную отметку времени.

Волнообразная функция исключает эффект рассеянного светового излучения от исходного измерения источника света.

Функция автоматического отключения мощности после последнего нажатия ключа с деактивированной характеристикой.

Функция синхронизации – относительные показания, показания в абсолютном значении и процент отклонения; функция сравнения с высокими и низкими сигналами.

Корректировка косинуса и цвета CNS 5119 Класс II.

Технические характеристики измерителя освещенности с функцией памяти Extech EA33:

Дисплей	ЖК, 99999 разрядов
Диапазон, свечей	9,999 св; 99,99 св; 999,9 св; 9999 св; 99990 св.
Диапазон, люксов	99,99люкс; 999,9люкс; 9999люкс; 99990люкс; 999900люкс
Макс. разрешение	0,001 св/ 0,01 люкс
Базовая точность	±3%
Коррекция косинуса и цвета	Да
Размеры	150х72х33 мм
Bec	320 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +375-257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47